

アージュナー・チャートの状態について

2012年5月26日 シャンティ フーラ


このたびは、アージュナー・チャートの購入をご検討いただきまして、ありがとうございました。

シャンティ フーラでは、アージュナー・チャートを可能な限り最高の品質でお届けできますよう努力しておりますが、現在販売しているものについては下記に挙げる瑕疵(かし)がございます。これらの点はやむなき事情のため、何卒ご理解をいただいた上でのご購入をお願い申し上げます。


なお、いずれの場合でも、アージュナーチャートの持つ効果には一切問題はございません。

A. 全ての作品に共通して存在する瑕疵

以下は、すべての作品に共通して存在する瑕疵です。額(アクリル板)に入れて飾った状態で、通常使用する範囲では分かりません。




(小サイズの太陽・男性放出面)
黄緑色の花弁1つに直径約1.5mmの焼けがあります



(太陽・月、大小サイズ共に)
花弁あるいは紙面上に何カ所か、
このような針先サイズ(0.5mm以下)の
色抜けや黒点があります



(太陽・月、大小サイズ共に)
印刷時の給紙ローラーの跡と思われる
2本の筋があります。アクリル板を外し、光に反射させ、
近くで注意深く見ると分かります。



(太陽の大サイズ)
この位置に、僅かな紙折れがあります。

その他、作品を額に入れてしまうと隠れる、作品(紙面)の端や隅のわずかな汚れ・折れ。また、至近距離で注意深く見ないと分からない小さな紙折れは、良品の範囲とさせていただきます。何卒ご了承くださいませ。



B. 額装作業上のチリ・ホコリの混入など

アージュナーチャートは、額装作業(精密に印刷された作品をアクリル板の間に封入し、これを額に入れる作業)を行った上で納品いたします。

この作業の際には、汚れ・チリの混入がなきよう最深の注意を払っておりますが、どうしても細かい塵が数点みられる場合がございます。目立つものは何とか取り除くのですが、取り除こうとした所にまた新たな塵が入る恐れもあるため、完全な除去は難しいのが実情でございます。


この点は、何卒ご容赦いただきますよう、お願い致します。

(次ページへ続く)



C. 小サイズの値下げ品に存在する瑕疵

現在訳あり値下げとなっております、
小サイズの太陽・男性放出面には、1箇所
縦方向一定の範囲にわたって
給紙ローラーの跡でインクがかすれたような
うすい印刷汚れがございます。



D. 大サイズの値下げ品に存在する瑕疵

現在訳あり値下げとなっております、
大サイズの太陽には、中央に2箇所の紙折れがござい
ます。

なおペアとなっている大サイズの月には、中央に僅か
な紙折れが1点ありますが、
このように目立つ折れではなく、
至近距離で注意深く見ないと分からない程度のもの
です。

以上